

# Fabbrica a 4 Bar: Efficienza e Sostenibilità

## IL PROBLEMA: IMPATTO ENERGETICO



## LA SOLUZIONE: TRANSIZIONE 7 → 4 BAR



## I VANTAGGI: RISPARMIO



## COME FARE: METODOLOGIA DI TRANSIZIONE



## TECNOLOGIE: SOLUZIONI NATIVE A 3.5 BAR

### GENERATORE DI VUOTO ZL




Performance massime a basse pressioni

### VALVOLA JSB



Progettate per efficienza a 3.6 bar

### UGELLO KN



Utilizzo ottimizzato con basse pressioni

Accetta la sfida con Technology BSA. Passa alla Fabbrica a 4 Bar per una produzione più efficiente, competitiva e responsabile.